DOCUMENTATION PAR PIECES JOINTES - GMAO ACCEDER – V18

AVANTAGES :

- Les pièces jointes peuvent être n'importe quel type de fichier, même si essentiellement ce seront des images
- Les pièces sont enregistrées dans des bases séparées et tiennent peu de place (ex : 1 Mo pour environ 1000 pièces)
- Sur chaque pièce jointe on peut intégrer autant de documents que l'on veut
- Les pièces peuvent être ouvertes sur n'importe quel poste à condition de posséder le LOGICIEL source
- Les pièces jointes sont directement visibles sur le formulaire au format miniature et plein écran si besoin.
- Le lien pour relier une pièce se fait facilement à partir d'une image stockée sur le poste (l'image source peut ensuite être supprimée)
- Les vignettes illustrent parfaitement le contexte de l'enregistrement : Photo article, Photo équipement, Photo intervention corrective et préventive, document Word, Excel , Etc…
- L'intégration de ces nouvelles fonctions ne nécessite pas de modifications de la base initiale de la GMAO

Point important : contrairement aux liens hypertextes, les pièces jointes permettent de partager facilement des images ou photos, dès que l'image source est intégrée à une base PJ, elle peut être supprimée. L'auteur n'a pas besoin d'accéder au réseau.

Exemple : DEUX VIGNETTES sur la fiche matériel la première avec 1 PJ et l'autre avec 3 PJ (deux cachées)





DOCUMENTATION PAR PIECES JOINTES - GMAO ACCEDER – V18

LES FORMULAIRES

FICHE MATERIEL : 2 VIGNETTES

Une vignette la photo de l'équipement
Une vignette qui contient 2 pièces jointes, on peut en ajouter à volonté :

Ci-dessous en haut les deux **vignettes**, en bas l'affichage plein écran des 3 pièces jointes (deux sur la vignette de droite)



DOCUMENTATION PAR PIECES JOINTES - GMAO ACCEDER – V18

BON DE TRAVAIL CORRECTIF 4 VIGNETTES



Une vignette la photo de l'équipement, affichée systématiquement si la fiche matériel est illustrée par une vignette

3 vignettes sur le bon, **ajoutées par le technicien**.





Affichage plein écran des vignettes



DOCUMENTATION PAR PIECES JOINTES - GMAO ACCEDER – V18

IMPRESSIONS DEPUIS UN BON DE TRAVAIL CORRECTIF

Exemple : listes des pièces placées sur le bon correctif



Exemple bouton gauche les Photos en PJ



Exemple bouton droite les Photos des articles placés sur le bon de travail.

Remarque cet affichage reprend les pièces jointes associées aux articles référencés



DOCUMENTATION PAR PIECES JOINTES - GMAO ACCEDER – V18

BON DE TRAVAIL PREVENTIF 2 VIGNETTES

Une vignette la photo de l'équipement, affichée systématiquement si la fiche est illustrée par une vignette

Une vignette ajoutée par le technicien, on peut en ajouter des pièces jointe sur cette vignette à volonté



Affichage plein écran des vignettes



FICHE ARTICLE : 2 VIGNETTES,

Dans cet exemple, chaque vignette a une seule pièce jointe, on peut en ajouter à volonté



DOCUMENTATION PAR PIECES JOINTES - GMAO ACCEDER – V18

LES LISTES DES VIGNETTES

Sur les articles référencés



222

Sur les équipements



Sur les interventions correctives



Sur le préventif



DOCUMENTATION PAR PIECES JOINTES - GMAO ACCEDER – V18

NOUVELLE FORME DU FORMULAIRE ARBORESCENCE

Sur le formulaire principal, on peut utiliser une case à cocher :



Donne accès au formulaire standard



Donne accès au formulaire illustré par pièces jointes.

Le formulaire illustré : LOCALISATION – MACHINE – PJ MATERIEL – ELEMENTS – PJ ARTICLE



Intérêt :

Découverte des pièces localisées sur les éléments de chaque équipement : désignation, photo, notice et accès à la fiche article.